

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ОБЪЕКТАХ КОТЛОАДЗОРА

В 2009 г. при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом и один групповой несчастный случай, в результате которого погибли 2 человека, аварий зарегистрировано не было (в 2008 г. произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом и 2 аварии).

12.02.09 Несчастный случай в ЗАО «Лужский молочный комбинат» (г. Луга, Ленинградская обл.; Северо-Западное управление Ростехнадзора). Разрыв паропровода котла ДЕ 6,5-14 ГМ привёл к выбросу пара в помещение котельной. Находившийся в котельной оператор получил тяжёлые термические ожоги, от которых скончался в больнице 18.02.09.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая, установила, что выброс пара через негерметичные участки обмуровки котла и смотровые окошки был спровоцирован упуском воды в верхнем барабане котла и отрывом двух труб конвективного пучка от верхнего барабана.

Причины несчастного случая:

- ✧ допуск оператора к самостоятельной работе без проведения периодической проверки знаний;
- ✧ нахождение пострадавшего в состоянии сильного алкогольного опьянения;
- ✧ отсутствие в котельной ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла;
- ✧ эксплуатация взрывопожароопасного объекта с истёкшим сроком действия лицензии.

19.11.09 При проведении работ по дефектоскопии варочного котла № 3 варочного цеха ОАО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» (Республика Марий Эл, г. Волжск; Приволжское управление Ростехнадзора) двое работников получили острое отравление угарным газом, в результате чего скончались.

Причины несчастного случая:

- ✧ при ведении электросварочных работ не были приняты меры для предотвращения возможного возгорания щепы в варочном котле;



- ✧ не применялись средства индивидуальной защиты (предохранительная верёвка и спасательный пояс);
- ✧ неудовлетворительно организовано производство работ внутри котла.

30.12.09

На территории производственной базы предприятия ООО «Арника-Пром-Сервис» (Иркутская обл., г. Ангарск; Прибайкальское управление Ростехнадзора) во время наполнения взорвался кислородный баллон. Взрывной волной смертельно травмирован оператор газификационной установки.

Причины несчастного случая:

- ✧ взаимодействие кислорода при наполнении баллона с находившимся в нём моторным маслом;
- ✧ неудовлетворительные организация обучения по охране труда и стажировка на рабочем месте;
- ✧ недостаточный контроль соответствия баллонов требованиям промышленной безопасности при их приёмке от предприятий в части указания наименования предприятия, направившего баллон для наполнения его кислородом;
- ✧ неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.