



- ✧ ослабление производственной дисциплины на шахте.

Прорывы воды происходили по причинам:

- ✧ отсутствие должного контроля со стороны ответственных ИТР шахты за техническим состоянием оборудования и приборами контроля производительности насосных агрегатов;
- ✧ невыполнение проектных решений.

Причинами смертельного травматизма, связанного с обрушением породы, являются:

- ✧ нарушения требований правил безопасности, паспортов крепления горных выработок, паспортов выемочных участков, должностных инструкций;
- ✧ низкая производственная дисциплина;
- ✧ недостаточная квалификация работников предприятий;
- ✧ неудовлетворительное содержание рабочих мест.

Причинами смертельного травматизма, связанного с воздействием машин и механизмов, являются:

- ✧ необеспечение безопасных условий и охраны труда при эксплуатации горношахтного оборудования;
- ✧ ослабление производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности и охраны труда;
- ✧ недостатки в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, выразившиеся в нарушении технологии работ.

Лицензионная и разрешительная деятельность

Лицензионная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492, и Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. № 682.

В I полугодии 2014 г. Управление по надзору в угольной промышленности центрального аппарата Ростехнадзора подготовлены и переданы в Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора для оформления и выдачи заявителям проекты 9 лицензий на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, из них 5 — на предоставление лицензии, 4 — на переоформление лицензии; 2 раза принималось решение об отказе на выдачу лицензии или на переоформление лицензии. В 1-м полугодии 2014 г. в Управление не поступали заявления на предоставление лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

Территориальными органами было выдано 2 лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, 18 лицензий переоформлено.