

СВЕДЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРОИСШЕДШИХ НА МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ В 2006 г.

Дата	Место происшествия, организация,	УТЭН Ростехнадзора	Краткое описание обстоятельств несчастного случая, причина	Количество погибших
Газопроводы				
07.04.06	Перегребненское линейно-производственное управление магистральных газопроводов, МГ «Надым-Пунга-4», компрессорный цех № 4, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский р-н, ООО «Тюменьтрансгаз», ПТУ «Казымгазремонт», ОАО «Газпром»	по Тюменской области	Воспламенение газозвушной смеси в трубопроводе между нагнетателем и шаровым краном № 1 при производстве огневых работ по ремонту центробежного нагнетателя турбоагрегата № 45. Два слесаря ПТУ «Казымгазремонт» получили ожоги лица I и II степени	–
05.07.06	Компрессорная станция 19, ООО «Уралтрансгаз», Красногорское ЛПУ МГ, ОАО «Газпром»	по Свердловской области	Хлопок с возгоранием газа при проведении планово-предупредительных работ на компрессорной станции «Красногорская» («сравливание» газа из аппарата воздушного охлаждения через штатные свечи). Пострадал один человек	1
11.07.06	1473,8-й км МГ «Уренгой–Петровск», камера запуска поршня, Кунгурское ЛПУ МГ, Кунгурский р-н, ООО «Пермтрансгаз», ОАО «Газпром»	Пермское межрегиональное	Отрыв сферической заглушки камеры при заполнении камеры запуска поршня на газопроводе «Уренгой–Петровск» до давления 4,0 МПа. Поток газа водителя автомобиля отбросило на поршни, лежащие рядом, а линейного трубопроводчика – на 120–130 м	2
10.08.06	137–138-й км газопровода Отрадненский газоперерабатывающий завод–Куйбышевский азотно-туковый завод, Филиал «Специализированное управление газоснабжения» ООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»	по Саратовской области	При проведении газо-электросварочных работ по замене дефектного участка газопровода лопнул запорный шар (ВГУ). В результате произошли выброс и воспламенение газа. Работник, находившийся в котловане, непосредственно у трубы, получил ожоги	1